

Produktbeschreibung:

Seitliche Heavy-Duty
elektrische Teleskop-Tritstufe,
Serie TCE

Fahrzeugtyp:

VW - T6.1

Artikel-Nr.:

101795

101794

Alte Artikel-Nr.:

TCE 1000-VT6.1

TCE 0670-VT6.1

TCE 0670_1000 - VT6.1

Montageanleitung



Montagezeit:
ca. 4h



Maximale Tragfähigkeit:
bis 400 kg



Auftrittsbreite:
670, 1000 mm

Technische Daten:

Die elektrische Teleskop-Tritstufe TCE wurde für die intensive Nutzung unter verschiedensten Bedingungen und in verschiedensten Situationen konstruiert.

Die Belastbarkeit der Tritstufe vom Typ TCE liegt bei 400 kg und wegen der großzügigen Breite kann der Zugang zum Fahrzeug von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden. Dank dieser Eigenschaften ist die Tritstufe TCE optimal für den Einsatz in Taxis, in Shuttle-Bussen und beim Behindertentransport geeignet.

Elektrische Tritstufen sollten durch AlphaDynamik autorisierte Fachbetriebe eingebaut werden damit Ihr Garantieanspruch erhalten bleibt. Auf Wunsch senden wir Ihren Kontaktdaten von Fachbetrieben in Ihrer Nähe.



Tritstufen



Schutz



Rampen




Sicherheit



Dachträger




Ansicht




Anordnung der Halter

VW T6/Caravelle


PN: 160-16-541






Achtung
Es dürfen nur M8x20 Schrauben, dicke U-Scheibe und Federscheibe aus dem Set verwendet werden.





Anordnung der Halter



Anpassen am KFZ




Montage - elektrische Trittstufe





Nach Abschluss der Montage muss die Verkleidung aufgeschnitten werden und das Mittelstück wird entsorgt.


bei den roten Linien schneiden



Montage - Türkontakt





Sicherheitswarnleuchte





Stromversorgung


In neuen Fahrzeugen ist unter dem Fahrersitz eine Sicherungsleiste, wo der Versorgungsstrom abgenommen werden kann.
Erkundigen Sie sich nach einer Versorgung, die erst nach der Z-Verriegelung aktiv Strom bekommt.



Verkabelung



Maßnahmen zur Fehlerbehebung - TCE System



Maßnahmen zur Fehlerbehebung - TCE System

1. Trittstufe funktioniert nicht im- Öffnungs- oder Schließvorgang

- Überprüfen Sie die Hauptsicherung
- Überprüfen Sie die Anschlüsse der Leistungsklemmen zu den Steuereinheiten, Motor und Betriebsschalter.
- Überprüfen Sie den Anschluss der Erdungsklemme (-)
- Überprüfen Sie die Steuereinheit

Wichtige Informationen

Um einen regulären Betrieb zu gewährleisten, nachdem die TCE von Stromversorgung getrennt wurde (Batterie abgeklemmt/ersetzen bei Sicherheitsdefekt usw.), betätigen Sie nach dem Neustart des Systems mehrmals den Türkontaktschalter.